


# **Упаковщик PS-450**

## **Инструкция пользователя**



**(Технический паспорт)**

## **Введение**

ООО «ДИИП 2000» благодарит Вас за приобретение упаковщика «PS-450»

- Внимательно изучите инструкцию перед использованием машины
- Следуйте указаниям инструкции для корректной работы и исключения повреждений и материального ущерба.
- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- Машина может иметь изменения, не отраженные в данном руководстве.
- Любые части машины не могут быть использованы в коммерческих целях без предварительного уведомления производителя.

Производитель заранее выражает благодарность пользователям за предложения по улучшению качества продукта.

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.

Упаковщик, импульсного воздействия с электромеханической педалью. Упаковщик используется для сварки изделий из поливинилхлорида и полиэтиленовых пакетов. Температурный режим контролируется электроникой. Регулировка и настройка упаковщика проста в эксплуатации.

# **Содержание**

1. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации.....	4
2. Комплект поставки.....	5
3. Требование техники безопасности.....	5
4. Технические характеристики (спецификация).....	6
5. Внешний вид, описание частей прибора.....	6
6. Внешний вид панели управления.....	7
7. Установка и подготовка к работе.....	8
8. Возможные неисправности и их устранение.....	9
9. Обслуживание (чистка).....	9

## **1. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации.**

Условия транспортировки и хранения упаковщика в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: температура окружающего воздуха от - 10 до + 60 °C относительная влажность воздуха 80% при температуре 35 °C.

Упаковщик должен транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами: "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденные министерством автомобильного транспорта; "Правила перевозок грузов", утвержденные министерством путей сообщения; "Технические условия погрузки и крепления грузов", "Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях", утвержденное министерством гражданской авиации.

Оборудование должно храниться в упаковке в складских помещениях.

Условия эксплуатации:

температура: 0 ~ + 40 °C,

влажность: 20 ~ 90%

предельно допустимые вибрации:

частота 1~22Гц, амплитуда 2 мм, ускорение 0.4 ~ 2G

## **2. Комплект поставки.**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Упаковщик PS-450	1 шт.
Педаль электромеханическая	1 шт.
Горизонтальная подставка	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Тефлоновая накладка	1 шт.
Тефлоновая лента	1 шт.
Нагревательная пластина	2 шт.
Предохранитель (8A – 250V)	2 шт.
Гаечный ключ (14-17)	1 шт.
Отвертка ( + )	1 шт.
Отвертка ( - )	1 шт.
Болт	2 шт.
Барашковая гайка	2 шт.

## **3. Требование техники безопасности.**

Никогда не выполнять сварку (не нажимать педаль) без объекта упаковки.

Не выставляйте максимальную температуру, не убедившись, что именно данная температура подходит для вашего вида упаковки, в противном случае это может привести к повреждению нагревательного элемента.

Удаляйте фрагменты упаковки, случайно попавшие в процессе сварки на нагревательный элемент, **ТОЛЬКО** после того, как нагревательный элемент полностью остынет.

Не пытайтесь разобрать или отремонтировать оборудование самостоятельно.

Не размещайте тяжелые предметы или емкости с жидкостями на машине.

Убедитесь в надежности заземления и исправности шнура питания.


Отключите машину от электрической сети перед обслуживанием или заменой предохранителя, нагревательного элемента, тефлоновой ленты и т.д.

Не тяните за шнур питания при отключении машины от сети.

## 4. Технические характеристики (спецификация)

Тип оборудования	Настольный автоматический упаковщик.
Модель	PS-450
Способ нагрева нагревательного элемента	Импульсный
Длина клише (мм.)	450
Ширина клише (мм.)	15
Электрическое напряжение	220V / 50~60Hz.
Время нагрева (сек.)	0,2 – 3,0
Время сварки (сек.)	1,0 – 8,0
Время задержки (сек.)	1,0 – 8,0
Мощность	600W
Размеры (мм.)	530*360*200
Вес (кг.)	20

## 5. Внешний вид, описание частей прибора




**1** – Блок управления.

**2** – Панель управления.

**3** – Сварной блок.

**4** – Электромеханическая педаль.

## 6. Внешний вид панели управления.



- 1 – Индикаторная лампа Вкл./выкл. (красного цвета).
- 2 – Выключатель питания.
- 3 – Индикаторная лампа Автостарта (желтого цвета).
- 4 – Выключатель Автостарта.
- 5 – Индикаторная лампа регулятора времени задержки Автостарта.
- 6 – Регулятор задержки времени Автостарта.
- 7 – Индикаторная лампа времени сварки
- 8 – Регулятор времени сварки.
- 9 – Индикаторная лампа температуры сварки.
- 10 – Регулятор температуры сварки.

## **7. Установка и подготовка к работе.**

### **С использованием электромеханической педали.**

- Установите упаковщик на ровной поверхности.
- Подключите электромеханическую педаль к разъему на задней стороне упаковщика.
- Вставьте вилку кабеля питания упаковщика в электросеть 220V.
- Установите, на панели управлении упаковщика, выключатель Автостарта (4) в положение **Action Selector**
- Установите, на панели управлении упаковщика, выключатель питания (2) в положения ON, после чего на панели управления должна загореться красная лампа (1).
- Установите, на панели управлении упаковщика, регулятор времени задержки Автостарта (6) в положение -1-.
- Установите, на панели управлении, время сварки (8) в соответствии с типом материала и толщиной пакетов упаковки.
- Установите, на панели управлении, температуру сварки (10) в соответствии с типом материала и толщиной пакетов упаковки.
- Поместите открытую часть пакета между нагревательным блоком и прижимной планкой.
- Нажмите и отпустите электромеханическую педаль, после чего упаковщик автоматически произведет весь цикл сварки, в соответствии с ранее установленным вами параметрами.
- Сварка завершена.

### **Без использования электромеханической педали (Автостарт).**

- Установите упаковщик на ровной поверхности.
- Вставьте вилку кабеля питания упаковщика в электросеть 220V.
- Установите, на панели управлении упаковщика, выключатель Автостарта (4) в положение **AUTO**.
- Установите, на панели управлении упаковщика, регулятор времени задержки Автостарта (6) в наиболее удобное для вас время автостарта (от 1 до 8 секунд).
- Установите, на панели управлении, время сварки (8) в соответствии с типом материала и толщиной пакетов упаковки.
- Установите, на панели управлении, температуру сварки (10) в соответствии с типом материала и толщиной пакетов упаковки.
- Установите, на панели управлении упаковщика, выключатель питания (2) в положения ON, после чего на панели управления должна загореться красная лампа (1).
- Поместите открытую часть пакета между нагревательным блоком и прижимной планкой.
- Упаковщик автоматически будет производить цикл сварки по ранее заданным параметрам.

**Важно: в момент работы режима «Автостарт» будьте осторожны, упаковщик автоматически срабатывает с тем интервалом времени, который вы выставили (регулятор задержки времени Автостарт №6)**

## **8. Возможные неисправности и их устранение.**

<b>Возможные неисправности</b>	<b>Способ устранения</b>
Сварной шов не надлежащего качества	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Увеличьте время сварки Увеличение стоит производить пошаговое (на одно деление). Иначе вы получите тот же эффект, только упаковка будет расплавлена.</li><li>2. Отрегулируйте температуру сварки.</li></ol>
Сварной шов в морщинах	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Неравномерная натяжка тефлоновой ленты.</li><li>2. Неправильно выставлено время сварки.</li><li>3. Отрегулируйте температуру сварки.</li></ol>
Лампа питания не горит и устройство не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, подключен ли упаковщик к источнику тока.</li><li>2. Проверьте предохранитель.</li><li>3. Проверьте положение включателя (положение ON).</li></ol>
Упаковщик наэлектризован, когда включен в сеть.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, что упаковщик заземлен.</li></ol>


## **9. Обслуживание (чистка).**

При длительном использовании упаковщика, необходимо проверять состояние нагревательного блока. При его повреждении сварной шов будет получаться низкого качества.

Всегда очищайте аппарат после его использования. В противном случае срок эксплуатации, как самого упаковщика, так и его составных частей, в том числе и тефлоновых лент уменьшается.

Никогда не пытайтесь очистить мокрой тканью поверхность упаковщика и нагревательный блок, **Если упаковщик подключен к электросети.**

## **Замена тефлоновой ленты при ее повреждении:**



- Выкрутите болты, крепящие пластины тефлоновой ленты (1).
- Извлеките тефлоновую ленту и удалите сгоревшую или поврежденную часть ленты.
  - Установите новую тефлоновую ленту на прежнее место таким образом, чтобы поверхность была ровной, без складок и неровностей, в противном случае сварной шов будет плохого качества.
  - Натяжка тефлоновой ленты производится с помощью вала (2).

## **Замена нагревательного элемента:**

- Выкрутите болты, крепящие пластины тефлоновой ленты.
- Извлеките тефлоновую ленту для доступа к нагревательному элементу.
- Снимите нагревательный элемент и замените на новый.
- Сборка производится в обратной последовательности.
- **ВАЖНО**, обратите внимание на тефлоновую ленту, при ее установке не должно быть складок и морщин на рабочей поверхности.

# Технический паспорт изделия

## *Свидетельство об упаковке*

Оборудование «PS-450», заводской №\_\_\_\_\_

упакован\_\_\_\_\_

согласно требованиям технических условий.

Дата упаковки "\_\_\_\_\_" г.

Упаковку произвел\_\_\_\_\_

## *Свидетельство о приемке*

Упаковщик «PS-450», заводской №\_\_\_\_\_

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "\_\_\_\_\_"

Проверку произвел \_\_\_\_\_

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству". При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его представителя для участия в продолжение приемки и составления двустороннего акта.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, принимаются только непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет Покупателя.

При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортировки, хранения, эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются.

Технический паспорт изделия

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на оборудование «PS-450» - один год от даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

Компания "ДИИП 2000" гарантирует:

- соответствие технических характеристик упаковщика данным, приведенным в настоящем техническом паспорте;
- безотказную работу упаковщика при условии соблюдения правильной эксплуатации, условий транспортирования и хранения;

Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей упаковщика.

Гарантийный ремонт, в случае отказа в работе упаковщика, производится компанией «ДИИП 2000» и уполномоченными сервис-центрами (УСЦ) при предъявлении правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока и печатями фирмы-продавца и УСЦ.

Характер дефекта определяет эксперт – уполномоченный представитель продавца, который составляет при осмотре акт экспертизы, о чем сообщается Покупателю. По всем вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в торговую организацию, продавшую упаковщик.

Оборудование принимается на гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- а) Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта оборудования в неуполномоченном сервисном центре;
- б) Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электронной схемы оборудования;
- в) Утерян гарантийный талон или в нем сделаны изменения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) Механические повреждения;
- б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- г) Повреждения, вызванные несоответствиям ГОСТ параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)**

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи, но не более \_\_\_\_ месяцев с «\_\_\_\_»

Адрес фирмы-продавца	
Телефон	

Печать фирмы продавца

Подпись продавца

М.П.

Отрезать здесь

### **ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Модель	
Серийный номер	
Владелец, телефон	
Номер наряд-заказа	
Дата приема в ремонт	

Дата выдачи из ремонта	
Мастер	
Проявление дефекта	
Произведенная работа	

Место печати уполномоченного сервис-центра

Отрезать здесь

### **КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА**

Модель	
Серийный номер	
Владелец, телефон	
Наименование УСЦ	
Номер наряд-заказа	
Дата приема в ремонт	

Дата выдачи из ремонта	
Мастер	
Проявление дефекта	
Произведенная Работа	

Место печати уполномоченного сервис-центра.

## **Контактные телефоны:**

Коммерческий отдел:  
Тел. (495) 739-53-02  
доб.346 – Москва и Московская область,  
доб.354 – регионы.

Отдел ЗИП  
Тел. (495) 739-53-02

Факс: 8-(499) 143-86-20

---

### *Порядок заполнения отрывного гарантийного талона*

Все графы отрывного гарантийного талона заполняются сервис-инженером

Графа "**Владелец**" заполняется при приеме аппарата в ремонт и содержит наименование (имя) покупателя и его контактный телефон.  
Графа "**Дата приема в ремонт**" заполняется при приеме аппарата в ремонт  
Графа "**Дата выдачи из ремонта**" заполняется при возврате аппарата из ремонта.  
Графа "**Мастер**" содержит ФИО непосредственного исполнителя работ.  
Графа "**Проявление дефекта**" содержит краткое описание сбоя в работе аппарата.  
Графа "**Произведенная работа**" содержит краткое описание выполненных работ

---

### *Порядок заполнения корешка отрывного гарантийного талона*

Все графы корешка отрывного гарантийного талона заполняются сервис-инженером

Графа "**Владелец**" заполняется при приеме аппарата в ремонт и содержит наименование (имя) покупателя и его контактный телефон.  
Графа "**УСЦ**" содержит наименование уполномоченного сервис-центра.  
Графа "**Дата приема в ремонт**" заполняется при приеме аппарата в ремонт  
Графа "**Дата выдачи из ремонта**" заполняется при возврате аппарата из ремонта.  
Графа "**Мастер**" содержит ФИО непосредственного исполнителя работ.  
Графа "**Проявление дефекта**" содержит краткое описание сбоя в работе аппарата.  
Графа "**Произведенная работа**" содержит краткое описание выполненных работ.




**Контактные телефоны:**

Коммерческий отдел:  
Тел. (495) 739-53-02  
доб.346 – Москва и Московская область,  
доб.354 – регионы.

Отдел ЗИП  
Тел. (495) 739-53-02

Факс: 8-(499) 143-86-20



**ДИИП 2000 Оборудование для банков и офисов**

121108 · Москва · ул. Кастанаевская · 58 · 1-й этаж  
Тел.: (095) 739-5302 · (095) 443-9898 · Многоканальный: (095) 739-5302  
Факс: (095) 443-9998 E-mail: sales@deep2000.ru http://www.deep2000.ru